

Organizační složky státu a státní
příspěvkové organizace

NABÍDKA NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU

Podle § 14 odst.7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, Vám zasíláme nabídku nepotřebného majetku Národního muzea v přírodě, se kterým má příslušnost hospodařit a který je pro muzeum nepotřebný. Jedná se o majetek vyřazený z provozu pro nepotřebnost.

Osobní vozidlo ŠKODA Fabia combi, SPZ:2Z32036

Typ: pětidveřová
Počet míst: pětimístná
Typ: combi
Palivo: benzin
Převodovka: pětistupňová, mechanická
Obsah motoru: 1,2
Ujeté km: 126 000 km
Barva: šedá pastelová metalíza
Rok výroby: 2007
Ostatní náležitosti viz příloha č.1

V případě Vašeho zájmu o nabízený majetek, Vás žádáme o zaslání písemného sdělení na email: polasek@vmp.cz nebo na adresu Národního muzea v přírodě, Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm nejpozději však do 5.3. 2021. Případné doplňující informace podá p. Jiří Vašut, tel: 571757128. Neobdržíme-li v uvedeném termínu závaznou odpověď, budeme mít za to, že nabídka Vámi nebyla akceptována.

Příloha č.1: specifikace

Příloha č.2: foto

Pol. č.	1				
druh	osobní automobil				
značka a typ	ŠKODA Fabia 1,2 combi				
SPZ	2Z3 20 36				
číslo TP	UB 893 826				
rok výroby	2007				
výrobce	ŠKODA Auto a.s. Mladá Boleslav				
číslo vozidla (karoserie)	TMBJY46Y174192341				
druh karoserie	samonosná-5dveřová-combi				
barva	9102 šedá pastelová metalíza				
motor/objem/výkon	zážehový s kat., typ BME, 1 198 cm ³ , 47 kW/5 400 ot/min				
palivo	BA 95 B				
změny oproti TP	-				
počet předchozích držitelů					
datum výroby/uvedení do provozu	04/2007				
stav tachometru	126 tis.				
změny , které nesouhlasí s dokumentací	-				
údaje o opravách	běžné servisní opravy				
výbava vozidla	ABS		autorádio+CD		
	posilovač řízení		centrál		
	airbag 2x		palubní počítač		
	stavitelný volant				
technický stav jednotlivých skupin vozidla					
	0 = nehodnocen				
	+ = lepší				
	- = horší				
	/ = odpovídající době provozu a počtu ujetých kilometrů (DP a PKM km)				
motor, spojka	-	hlučná převodovka			
zadní+přední náprava	-	limitní tlumiče, uložení náprav			
mechanismus řízení	/				
skříň, karoserie, interiér	-	četné odřeniny, škrábance, promáčkliny, pokročilá korozie karoserie blatníky,...)			
		potkávací světla-nutná výměna zdroje			
		potrhané potahy, silně opotřeбенý interiér			
celkový technický stav vozidla					
celkově horší než odpovídající DP a PKM, služební vůz, střídání řidičů					

Příloha č. 2 fotodokumentace

